




«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУ ДО «СШ бокса»

В.А. Дмитриев

2025 г.

АКТ

общего весеннего осмотра здания

г. Курск

«15» апреля 2025 г.

Здание № 5 «А» по ул. Краснополянская находится в собственности муниципального образования «город Курск».

Эксплуатационная организация – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа бокса».

1. Общие сведения

1.1. Год постройки	1986
1.2. Материал стен	кирпич
1.3. Количество этажей	1
1.4. Наличие технического подполья (этажа)	да
электрощитовой	да
бойлера (водоповысительной установки)	да
теплого узла	да
1.5. Объем здания	4039
1.6. Общая площади здания	966

Комиссия в составе представителей:

Председатель комиссии:

заместитель директора по АХР -

А.О. Мерзляков

Члены комиссии:

Инженер

Заведующий хозяйством

Слесарь-сантехник

произвела общий осмотр здания.

В.Ю. Цуканов

В.И. Бубнова

А.Б. Бирюков

В ходе проверки установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующее:

Части зданий и конструкций	Оценка технического состояния	Наименование дефектов выявленных в период осмотра	Необходимый объем работ		
			вид	ед. изм.	кол-во
1	2	3	4	5	6
Фундаменты	удовлетворительное	нет			
Цоколь	удовлетворительное	нет			
Стены наружные	удовлетворительное	нет			
Стены внутренние	удовлетворительное	нет			
Фасад	удовлетворительное	нет			
Балконы и карнизы	нет				
Водосточные трубы	удовлетворительное	нет			
Внутренние водостоки	нет				
Перекрытия	удовлетворительное	нет			
Полы	удовлетворительное	нет			
Перегородки	удовлетворительное	нет			
Крыша	удовлетворительное	нет			
Окна	удовлетворительное	нет			
Двери	удовлетворительное	нет			
Лестничные клетки	удовлетворительное	нет			
Отмостка и тротуары	удовлетворительное	нет			
Система отопления	удовлетворительное	нет			
Система ГВС	нет				
Система ХВС	удовлетворительное	нет			
Групповые приборы учета тепла холодной и горячей воды	удовлетворительное	нет			
Система регулирования подачи тепловой энергии и учета	удовлетворительное	нет			
Система канализации	удовлетворительное	нет			
Система электроснабжения и освещения	удовлетворительное	нет			
Лифты	нет				
Мусоропроводы, мусорокамеры	нет				
Площадки контейнерные для сброса мусора	удовлетворительное	нет			
Системы дымоудаления	нет				

Система вентиляции	удовлетворительное	нет			
Водоповысительные и циркуляционные установки	удовлетворительное	нет			
Антенны на крыше	нет				

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1. Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте.

2.2. Здание требует капитального ремонта.

Нужное подчеркнуть.


Председатель комиссии:



А.О.Мерзляков


подпись, инициалы, фамилия

Члены комиссии:




В.Ю. Цуканов

подпись, инициалы, фамилия



В.И. Бубнова

подпись, инициалы, фамилия



А.Б. Бирюков

подпись, инициалы, фамилия